

Fehlerprotokoll 03.05.2022

- **22.04.: Nobelstr. Stgt.-Vaihingen: Unmotiviertes abbremsen**
 - Fahrt auf Nobelstr. Richtung B14
 - In Linkskurve bremst das Fahrzeug stark ab, ohne Motivation
 - Auf der rechten Seite stehen geparkte Fahrzeuge in der Parkbucht
 - Lenkung auf Linkseinschlag
- **01.05.: Warnmeldung im Kombiinstrument=> Es wurde ein Reifendruckverlust erkannt**
 - Warnmeldung am 01.05. während der Fahrt
 - Sofortige Überprüfung des Reifendrucks an nächster Tankstelle durchgeführt
 - Reifendruck bei allen 4 Rädern bei 2,7 bar => entspricht Vorgabe, lt. Schild an B-Säule – Fahrerseite
- **Display linke Seite im Kombiinstrument:**
 - Auswahl der linken Seite im Kombiinstrument über Taste im Lenkrad zum Zweck, die Reichweite anzuzeigen
 - Linke Seite wird sofort wieder deaktiviert, so dass kein scrollen im Menü möglich ist
 - Fehler ist bereits bei der ersten Reklamation beanstandet worden
 - Software Update- hat keine Abhilfe geschaffen